



HANÇERLİ KİLİSESİ

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO :		
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :		
İL : NİĞDE	İLÇE : MERKEZ	MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİİ :	HANÇERLİ KÖYÜ			KORUMA DERECESESİ
ADRES: HANÇERLİ KÖYÜ		KADASTRO :				
		PAFTA: 8 ADA :	PARSEL : 1149			
KİLİSE	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI : 19.YY.			
	YAPIM TARİHİ : 1832(?)	KİTABE : Var	VAKFIYE :			
GENEL TANIM : Üç nefli , üç apsisli bazilikal planlı kilise bazalttan inşaa edilmiştir.Nartekste altı sütun vardır.Narteks çatısı kuzey-güney yönünde beşik çatı ile örtülü içi tonozludur.Narteksten içeri üç kapı açılmaktadır. İçeride iki sıra beşer sütun vardır.İçte tavan tonozludur.Güneye açılan altı pencere vardır. Pencereleer sonradan kapatılmıştır.Doğudaki apsis içten ve dıştan yuvaraktır.Ortadaki ve sağdaki apsisde birer pencere vardır.Yapının avlusunun güney istinat duvarında iç içe 2 kemerli ve üstü saçaklıkl bir çeşmesi vardır.Karamanlıca kitabeli olan yapı genel olarak sağlamdır.Yapı beşik çatılıdır.						

KORUMA DURUMU	x	TAŞIYICI YAPI	x	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	x	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ : Köy Tüzel Kişiliği	BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILAN ONARIMLAR :	

AYRINTILI TANIM : Üç nefli bazilikal planda bir kilisedir.Doğusunda içten ve dıştan yuvarlak üç apsis,batısında 5 sivri kemerli açıklığı bulunan 6 sütunlu narteksi vardır.Dış görünümü sağlam olan yapının çatısı çift pahlıdır.İçte yüksek kaideli sütunlar çift sıra halinde ve 5'li grup oluşturur başlıkları sade impost biçimlidir.Neflerin örtü sistemi doğu batı yönünde beşik tonoz, apsisler yarım kubbe, narteks kuzey-güney doğrultusunda beşik çatı, ana mekanın çatısı doğu batı doğrultusunda beşik tonozla örtülüdür.Koyu bazalt düzgün kesme taş işçiliği görülür. İçte güneye açılan 6 pencere vardır.Pencereleerden biri kapatılarak buraya mihrap eklenmiştir.Ayrıca sağa bir minber ve oda eklenmiştir.Solda yer alan 6 pencere kapatılmıştır.Soldaki ve ortadaki apsislerde birer niş vardır.İçte sol üst kısımda kapatılmış bir kapı mevcuttur.Batıda narteksin üstünde üçgen alınlıklı üç küçük pencere vardır.Yapının çatısı taş plakalarla kaplanmıştır. Yapının güneyindeki avlu istinat duvarında üstünde saçaklığı olan ve iç içe iki kemerli üzeri Karamanlıca kitabeli birde çeşmesi vardır.Yapının tabanı taş plakalarla kaplıdır.	TEKNİK BİLGİLER			
		SU	ELKT.	İSTİVA
		ORJİNAL KULLANIMI		
		KİLİSE		
	BUGÜNKÜ KULLANIMI			
	CAMİİ			
	ÖNERİLEN KULLANIM			
	CAMİİ			
	HAZIRLAYANLAR			
	Serpil TARCAN Özcan ŞİMŞEK			
	Müze Araştırmacısı Arkeolog			
	16.01.1992/1218			
YAYIN DİZİNİ: Yrd.Doç.Dr. Ebru PARMAN "Niğde Çevre Araştırmaları" Hacettepe Üniv.Edebiyat Fak.Dergisi Cilt5/Sayı2/1988 S.123-148	EKLER			
	REVİZYON			